

2019248



**MALOSSI**

Per montare il variatore Multivar 2000 MHR Aluminum per Yamaha – Minarelli art. 5118678 su veicoli equipaggiati con alberi motore Malossi art. 5312810 - 5313275 – 5314548 è necessario utilizzare i componenti inclusi in questo kit (al posto di quelli inseriti nella confezione del variatore).

For the installation of the Multivar 2000 MHR Aluminum variator for Yamaha - Minarelli art. 5118678 on vehicles equipped with Malossi crankshafts art. 5312810 - 5313275 – 5314548, it is necessary to use the components included into this kit (instead of those included in the variator package).

Pour monter le variateur Multivar 2000 MHR Aluminum pour Yamaha - Minarelli réf. 5118678 sur les véhicules équipés avec vilebrequins Malossi réf. 5312810 - 5313275 - 5314548 il faut utiliser les pièces incluses dans ce kit (au lieu de celles incluses dans le paquet du variateur).

Für die Montage des Multivar 2000 MHR Aluminium Variators für Yamaha - Minarelli Art. 5118678 an Fahrzeugen mit Malossi Kurbelwellen Art. 5312810 - 5313275 - 5314548 ist es notwendig, die in diesem Kit enthaltenen Komponenten zu verwenden (statt derjenigen, die im Vario-Kit enthalten sind).

Para montar el variador Multivar 2000 MHR Aluminum para Yamaha - Minarelli art. 5118678 en vehículos equipados con cigüeñales Malossi art. 5312810 - 5313275 – 5314548, es necesario utilizar los componentes incluidos en este kit (en lugar de los incluidos en el paquete del variador).

05/2022 - 7319248